

Från: Josefin Wedin <josefin.wedin@karlstad.se>
Ämne: SV: Utvärdering uteservering vintertid
Datum: 14 mars 2019 08:06
Till: Glenn Appel <glenn.appel@karlstad.se>

JW

Kanon, då har vi all info vi behöver 😊

Mvh Josefin

Från: Glenn Appel <glenn.appel@karlstad.se>

Skickat: den 13 mars 2019 15:56

Till: Josefin Wedin <josefin.wedin@karlstad.se>

Kopia: Ola Åkesson <ola.akesson@karlstad.se>

Ämne: SV: Utvärdering uteservering vintertid

Hej!

Nej precis, problematiken skiljer sig lite mellan årstiderna men tyngdpunkten ligger på punkterna som listas nedan.

Med vänlig hälsning

Glenn Appel

Brandingenjör

Räddningstjänsten Karlstadsregionen

Telefon dir. 054-540 28 13

Telefon vx. 054-540 28 80

Fax: 054-18 83 57

Räddningscenter Sandbäcken

653 40 Karlstad

raddningkarlstad.se



Brandvarnare räddar liv!

Från: Josefin Wedin <josefin.wedin@karlstad.se>

Skickat: den 13 mars 2019 08:47

Till: Glenn Appel <glenn.appel@karlstad.se>

Ämne: SV: Utvärdering uteservering vintertid

Hej!

Tack så mycket, då är det inget som har förändrats från ert håll utan ni står fast vid vad ni sagt tidigare och ni har inget ytterligare att tillägga nu efter att provotiden utgått?

Vänliga hälsningar

Josefin Wedin

Centrumsamordnare/Administratör

Avdelningen för Offentlig Utemiljö

Teknik och fastighetsförvaltningen

Karlstad Kommun

054-5406804

josefin.wedin@karlstad.se

Från: Glenn Appel <glenn.appel@karlstad.se>

Skickat: den 12 mars 2019 16:02

Till: Josefin Wedin <josefin.wedin@karlstad.se>

Ämne: SV: Utvärdering uteservering vintertid

Hej Josefin!

Ursäkta sent svar.

Jag pratade med Ola Åkesson och han har skickat flera utlåtanden gällande uteserveringarna

Jag pratade med Ola ÅKESSON och han har skickat flera uttalanden gällande uteserveringarna och synpunkterna vi har gäller såväl vintertid som sommartid.

Jag har bifogat det nedan.

Mvh Glenn

Från: Ola Åkesson

Skickat: den 27 augusti 2018 11:30

Till: Maja Tervell <maja.tervell@karlstad.se>

Ämne: SV: Uteserveringar året om?

Hej Maja!

Vid den senaste ändringen av Kungsgatans uteserveringar (2014) skrev jag ned några rader till den grupp som leddes av Ingemar Johansson där jag beskrev förutsättningarna för utrymning av byggnader utmed Kungsgatan och hur de påverkas av uteserveringarnas placering. Det vi skrev då gäller i även idag.

Hej Ingemar!

Bra att det tas ett större grepp över situationen med uteserveringarna på Kungsgatan, de har växt i både storlek och framförallt inneslutning till att mer och mer motsvara byggnader vilket naturligtvis ger upphov till en hel del brandskyddskrav. Frågan jag ställer mig är om det avses att sökas ett bygglov i nuläget med tillhörande process så att dessa krav behandlas utförligt genom plan- och bygglagen där brandskyddsfrågor för byggnader ska klargöras, eller är det här en tillfällig lösning i avvaktan på något annat?

De synpunkter jag vill ta upp berör i huvudsak tre st frågeställningar.

- 1. Skydd mot brandspridning mellan byggnader, dvs mellan inglasade uteserveringar och befintlig byggnad på Kungsgatan.*
- 2. Uteserveringarnas påverkan på utrymningssituationen från byggnaden på Kungsgatan.*
- 3. Räddningstjänstens tillgänglighet vid räddningsinsatser till byggnaden på Kungsgatan.*

Skydd mot brandspridning mellan byggnader

För att förhindra en brand att spridas från en byggnad till en annan finns två alternativ eller en kombination av dessa två för ett tillfredsställande skydd enligt byggreglerna. Antingen utförs fasaderna, eller väggen om de är sammanbyggda, med tillräckligt bra brandmotstånd för att klara en brandpåverkan under en viss tid. Eller så utförs byggnaderna på ett tillräckligt stort avstånd från varandra så att brandspridningsrisken därigenom starkt begränsas, för det senare krävs ett avstånd om minst 8 m för att inte behöva vidta brandtekniska förstärkningsåtgärder på fasad/fönster. I förslaget för uteserveringarna är detta avstånd endast det halva, dvs 4 m. Självklart finns här en brandspridningsproblematik som växt fram i takt med att uteserveringarna inte längre är öppna "uteplatser" utan mer eller mindre inneslutna byggnader för vilka ett brandförlopp tar sig helt olikt det från en öppen uteservering och därför påverkar näraliggande byggnader på ett annat och allvarigare sätt. Som alltid vid ett bygglov ligger ansvaret hos byggherren att redogöra för hur de avser att uppnå de skyddskrav som finns för att förhindra en brand från en byggnad till en annan. Då avstånden inte är tillräckliga återstår endast att förstärka fasaden, inklusive glaspartier, för att stå emot en brandspridning. Vilka åtgärder ser man framför sig beträffande brandspridning mellan uteserveringar och fasaden på kv. Enigheten?

Uteserveringarnas påverkan på utrymningssituationen från byggnader på Kungsgatan

*För vissa lokaler såsom bostäder och mindre kontor, < 15 personer i en brandcell < 200 m², kan den andra av de två nödvändiga utrymningsvägarna från lokalerna få lov att utgöras med hjälp av räddningstjänsten, den första utrymningsvägen är det vanliga trapphuset. Det förutsätter givetvis att räddningstjänsten har möjlighet att utgöra den andra utrymningsvägen vilket ställer en hel del krav på tillgänglighet till byggnaden mm. För utrymning från fönster och balkonger upp till 11 m ovan mark kan räddningstjänsten använda bärbara stegar som reses mot en fasad. Är fönster eller balkonger för utrymning högre upp än 11 m, vilket är fallet för fasaden på Enigheten mot Kungsgatan, måste en stegbil användas för att kunna nå hela vägen upp. En stegbil kräver att framkomligheten och tillgängligheten för uppställningsplatser är än större, på Kungsgatan bakom uteserveringarna finns helt enkelt inte det utrymnet. Därav kan vi snabbt dra slutsatsen att räddningstjänsten, med dagens utformning av uteserveringar på Kungsgatan, **inte** kan vara en del*

av byggnadens utrymningsvägar. Det var förmodligen på det viset att vi tidigare sågs av fastighetsägaren som en del i utrymningsstrategin men i takt med ut- och sammanbyggnationen av uteserveringarna har de förutsättningarna förändrats.

Kan inte räddningstjänstens utrustning användas för att svara mot behovet för en andra utrymningsväg måste givetvis fastighetsägaren ombesörja att lokalerna har tillgång till en andra utrymningsväg på ett annat sätt. Om räddningstjänstens möjligheter till åtkomst är obefintliga undanröjs inte grundkravet och behovet av en andra utrymningsväg. Att använda räddningstjänsten som en utrymningsväg är en möjlighet och en tjänst som samhället erbjuder, vill eller kan inte den resursen nyttjas är fastighetsägaren givetvis skyldig att anordna utrymningsvägen/vägarna på ett annat sätt. Det är viktigt i det här sammanhanget att fastighetsägaren är medveten om dessa krav och konsekvenserna av dem.

Räddningstjänstens tillgänglighet vid räddningsinsatser till kv. Enigheten mot Kungsgatan
Flera av lokalerna utmed Kungsgatan utgörs av omfattande och komplicerade publika lokaler med möjlighet att ta emot stora publikantal, ett flertal av dem har godkända publikantal på ca 1000 personer. Utrymning, uppsamling och räddningsinsatser i dessa miljöer kräver mycket resurser med anledning av de långa gångavstånd för insatspersonal som kan uppstå samt det stora publikantal som kan förväntas utrymma mot eller återsamlas vid huvudentréer. Den yta som finns mellan uteserveringarna och de olika publika lokalernas entréer på Kungsgatan är starkt begränsad genom sin smala (4 m) och avlånga sträckning (ca 100 m). Den här ytan kommer att vara av kritisk betydelse i händelse av en räddningsinsats i någon av de publika lokalerna. Den sammanbyggnation som skett genom de senaste åren har mycket negativt kommit att påverka möjligheterna till en snabb och effektiv insats från Kungsgatan. I förslaget på uteserveringarnas layout finns tre stycken öppningar/korridorer på ca 2 m bredd för genomsläpplighet utmed uteserveringsstråket totala längd på drygt 100 m. De smala passagerna samt att avstånden mellan en passage och en nattklubbsentré trots detta kan bli så lång som ca 20 m kommer dessa passager inte att erbjuda någon lösning på problemet. Ur ett framkomlighets- och insatsperspektiv är större avgränsningar på vilka räddningsfordon kan köra upp mellan uteserveringarna att föredra, på motsvarande sätt som innan förtätningen genomfördes.

Sammanfattningsvis anser räddningstjänsten att en sammanhållen överbyggd uteserveringsmiljö på Kungsgatan innebär ett flertal brand- och utrymningsmässiga säkerhetsfrågor som ska behandlas genom ett bygglovsförfarande. Det är först då som alla aspekter kommer fram och kan bearbetas och tydligt kan förenas med giltighet.

//MVH
Ola Åkesson

Ola Åkesson
Brandingenjör
054-540 28 20
0705-29 70 38



Räddningstjänsten Karlstadsregionen

Brandvarnare räddar liv!

Från: Josefin Wedin <josefin.wedin@karlstad.se>

Skickat: den 12 mars 2019 11:38

Till: Glenn Appel <glenn.appel@karlstad.se>

Ämne: SV: Utvärdering uteservering vintertid

Hej igen Glenn!

Har ni hunnit kika/pratat något om detta? Vi skulle verkligen vilja ha in synpunkter från ert

håll! 😊

Vänliga hälsningar

Josefin Wedin

Centrumsamordnare/Administratör

Avdelningen för Offentlig Utemiljö

Teknik och fastighetsförvaltningen

Karlstad Kommun

054-5406804

josefin.wedin@karlstad.se

Från: Glenn Appel <glenn.appel@karlstad.se>

Skickat: den 27 februari 2019 08:28

Till: Josefin Wedin <josefin.wedin@karlstad.se>

Ämne: SV: Utvärdering uteservering vintertid

Hej Josefin!

Om du vill ha in ett samlat svar från oss kommer det att bli svårt att få till innan den 4e.

Kanske att vi hinner till eftermiddagen den 4e i bästa fall beroende på om de som jobbar mest med detta är tillbaka då.

Mvh Glenn

Från: Josefin Wedin <josefin.wedin@karlstad.se>

Skickat: den 27 februari 2019 07:57

Till: Glenn Appel <glenn.appel@karlstad.se>

Ämne: Utvärdering uteservering vintertid

Hej Glenn!

Under vintern 2018/2019 har restaurangerna på Kungsgatan fått haft kvar sina uteserveringar på prov och detta har Brassieriet/Tempel och Cazanova nyttjat. Det finns en önskan från krögarna att detta ska fortsätta och en utvärdering ska nu göras. För att vi ska få en komplett utvärdering är det mycket viktigt att vi får in synpunkter/åsikter från er.

- Hur har det fungerat för er del?
- Hur har det påverkat framkomligheten?
- Hur ser ni på om det skulle bli aktuellt för en fortsättning framöver?
- Risker?

Det är lite ont om tid och vi skulle behöva få in synpunkter från er **senast 4e mars**.

Om du inte är rätt person att svara på detta så får du gärna sända detta vidare till den som kan besvara.

Vänliga hälsningar

Josefin Wedin

Centrumsamordnare/Administratör

Avdelningen för Offentlig Utemiljö

Teknik och fastighetsförvaltningen

Karlstad Kommun

054-5406804

josefin.wedin@karlstad.se